

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 14:00hs. del 31/10/2026

1/8

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Baja adherencia .Sectores poceados, barro y serrucho. Portar cadenas.
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Se solicita circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Desvios por obra. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP	Tratayen- El Chañar	Banquinas con barro. Transitar con extrema precaución baches profundos. Pronóstico de lluvias persistentes
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP		Extrema precaución sectores con baches. Equipos operando. Banquinas inestables. Pronóstico de lluvias intensas.
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando. Se recomienda portar cadenas. Obra de pavimentación.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	TCP	No transitar en horario nocturno	Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas.
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Portar cadenas. Equipos operando. No transitar en horario nocturno.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 14:00hs. del 31/10/2026

2/8

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Animales sueltos. Sectores poceados. Portar cadenas
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP	Caida de piedras Km 20	Sectores con baches. Transitar a velocidad precautoria. Calzada deteriorada.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches. Transitar a velocidad precautoria.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando. Animales sueltos.
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Portar cadenas
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	TCP	Puente Codihue	Extrema precaución debido al socavamiento del puente . Se solicita respetar las indicaciones y reducir la velocidad al circular por el sector.
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Calzada normal. Tránsito intenso
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Tránsitar a velocidad precautoria. Animales sueltos.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Zona con animales sueltos.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos. Portar cadenas. Equipos operando.
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Animales sueltos. Portar cadenas. Equipos operando.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	I		Corte total al Tránsito del 27/10 al 03/11, por Voladuras
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Transitar a velocidad precautoria. Sectores con baches. Animales sueltos.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP		Sectores con poceados. Animales sueltos .Desvios por obra de pavimentacion. Equipos operando.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	TCP		Obra de pavimentación en ejecución. Sectores poceados y barro. Equipos operando
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.Portar cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 14:00hs. del 31/10/2026

3/8

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP		Posibles animales sueltos, Portar cadenas.
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP		caviahue Tramo el pino solo ,Transitar con precaucion por socavon (bache) de gran proporcion en eje de ruta - sector señalizado y personal trabajando
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	I		Acumulacion de nieve y hielo.
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	TCP		Sectores poceados ,barro. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Calzada despejada. Tránsitar a velocidad precautoria. Personal y equipos operando. Animales sueltos.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Calzada despejada. Tránsitar a velocidad precautoria. Personal y equipos operando. Animales sueltos.
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Calzada despejada. Tránsitar a velocidad precautoria. Personal y equipos operando. Animales sueltos.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Extrema precaución. Calzada despejada. Sectores con erosiones. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 14:00hs. del 31/10/2026

4/8

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados, serrucho y barro. Portación obligatoria de cadenas.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Animales sueltos.Portar cadenas.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores poceados.Animales sueltos.Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	I	Habilitado unicamente para 4x4.	Acumulación de agua y barro, sectores poceados. Equipos operando. Portacion obligatoria de cadenas.
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados, barro. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautora. Zona con animales sueltos.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautora.
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Sectores poceados. Equipos operando . Portacion obligatoria de cadenas.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados. Obra de pavimentación, equipos y personal vial operando. Portación obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 14:00hs. del 31/10/2026

5/8

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y hielo. Calzada reducida por obras. Respetar señalización e indicaciones. Equipos operando. Uso obligatorio de cadenas.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP		Calzada humeda. Baja adherencia. Sectores poceados y barro. Obra en ejecución. Portación obligatorio de cadenas. Resto intransitable . Lolog - Carrirriñe: INTRANSITABLE.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Paso Cordoba-Emp RN 237 INTRANSITABLE	Calzada con baja adherencia. Obra en ejecución, sectores poceados y barro
P065	Confluencia - Villa Traful - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Cortes transversales por lluvia. Portación obligatorio de cadenas. Obra en ejecución, respetar las indicaciones de las señales. Equipos operando.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP	Prohibido ascenso de vehiculos de gran porte.	Formacion de hielo. Sectores poceados. Uso obligatorio de cadenas. Equipos operando en tares de bacheo.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Calzada despejada. Zona con animales sueltos. Posibles desprendimientos de rocas
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Calzada despejada. Zona con animales sueltos.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Calzada despejada. Sectores con erosiones entre el km 1481 y 1495 Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando en el despeje.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 14:00hs. del 31/10/2026

6/8

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando en el despeje.
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP	km 48 caída de piedras	Calzada húmeda. Sectores con hielo. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 14:00hs. del 31/10/2026

7/8

Accesos

Descripción		Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados. Barro.Equipos operando en tareas de despeje.Portacion obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén

Información Actualizada a las 14:00hs. del 31/10/2026

8/8

Pasos Internacionales

Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones	
N242	Paso Pino Hachado		Pavim	TCP	Paso habilitado horario normal	Calzada despejada y humeda. Zona con animales sueltos.Caida de piedras km 48. Portar cadenas.
N013	Paso Icalma		Pavim	TCP		Sectores poceados. Portar cadenas.Habilitado horario normal.
N048	Paso Hua Hum		No Pav	TCP	Consultar horarios barcaza	Calzada con baja adherencia.Habilitado de 8 a 19 hs. Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas.
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)		No Pav	TCP	Habilitado en horario normal 8 a 19hs.	Sectores poceados y barro.Equipos operando.Portacion obligatoria de cadenas.
N231	Paso Cardenal Samoré		Pavim	TCP		Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada. Mantener distancias de frenado, evitar maniobras de sobrepaso. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Portación ob

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitable / **TCP** - Transitable con precaución / **TP** - Transitable Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa

dpvprensa@neuquen.gov.ar

Cel. 2942 - 572138

Whatsapp y llamadas

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén